

# 三菱サーボモーター

スピード	  を同時に押す
回転方向	  を同時に押す
検出器 有、無モード	  を同時に押す no5.on or no5.off
機種モード設定	   を同時に押す  で選択  を長押ししCLEAR、決定 KA-1 WX RX M DLR/PA-1シリーズ KA-3 Fシリーズ KA-2 FX RX-JCD/UTC Dシリーズ KA-4 DXシリーズ
JCD/UTCコンデンス設定	 を1回押す [ . - 5 - 5 ] → [ . - 5 0 7 ] ↑ ↑ ↑ ↑ 縫い始めなのでOFF      縫い終わりなのでONにする      コンデンス針数   を同時に決定